



# Panthera-HT 机械臂

快速使用指南




## 第 1 步




包装箱泡沫内衬有预留取件口，双手伸入槽孔中稍用力可将产品取出

## 第 2 步



将产品放置于稳固的平台上，使用G型夹（也可使用附带螺丝）  
将产品固定于平台上

第 3 步



手动调整7号电机位置进行归零

第 4 步




手动调整1号电机位置进行归零

### 第 5 步



取出附带的xt30 2+2线束，一头连接产品1号电机

### 第 6 步




线束另一头连接通用盒子底板7路CAN端口

### 第 7 步



取出USB转Type-C线束，USB口连接电脑

### 第 8 步



将主板后侧的拨码开关同时拨下关闭，随后可使用Type-c口连接通用盒子底板上部的Type-c端口

第 9 步



取出电源适配器与配套转接头

第 10 步



连接DC口与DC转XT60转接头

第 11 步



连接适配器与三脚插头

第 12 步



将XT60公头插入通用盒子底板的XT60端口

### 第 13 步



连接电源与适配器插头给产品供电

### 第 14 步



短摁通用盒子按键，开启底板，产品将通电，随后可进行后续开发，期间请留意产品状态




高 擎  
HIGH TORQUE

## 联系我们 ∨

 <https://www.hightorque.cn/>

 GQJD2022

 400-608-0891

 [service@hightorque.cn](mailto:service@hightorque.cn)

